

Eenvoudiger inspecteren op weg en vaarweg




Casper van de Schraaf
DBI



Niels van Rijn
I&A

Eenvoudiger inspecteren op weg en vaarweg







[illegible]

Demo





Processchema



Status

Schouwform_weg_gebrek_niet_verholpen

Survey123 for ArcGIS

Schouwrapport_view



provincie **HOLLAND**
ZUID

ID
Schouw_20171012_092153

Type schouwformulier *

Leiden

Melding gebrek *

☒ Ja ☐ Nee

(Vaar-)weg *

N206a

Datum *

donderdag 12 oktober 2017

Starttijd *

Tijd

Eindtijd *


09:21

Leiden Rayonhoofd

Schouwrapport

Schouwnummer	Type schouwformulier	(Vaar-)weg	Categorie	Bestekof raamovereenkomst	Omschrijving van gebrek	Melding uit
Schouw_20171012_091219	Wegen inspectie	Pietpad_F5	Beoording	Bewegwijzering	Vug	Nee
Schouw_20171012_090813	Wegen inspectie		Beoording	Abrijuwielstaling	Ghhb	Nee
Schouw_20171011_143116	Wegen inspectie	N446a	Beoording	Blauw	test2	Ja
Schouw_20171011_142703	Wegen inspectie	Pietpad_F5	Beoording	Blauw	test	Nee
Schouw_20171011_142217	Wegen inspectie				beoording kapot	Nee

to-do-lijst,
Data beheer,
Backoffice



Dashboard